

HOJA 1/2


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SOCHOJIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0081-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/24
 Foto 1: RECEPCION DE MATERIALES		 Foto 2: TRABAJOS DE FUNDICION DE CONCRETO	
 Foto 3: FUNDICION DE TORTA EN PARTE POSTERIOR DE PATIO		 Foto 4: FUNDICION DE RAMPA DE ACCESO	
 Foto 5: REPARACION DE VENTANERIA		 Foto 6: CAMBIO DE TECHO DE LAMINA EN AULAS	

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia
E.O.R.M.
Caserio Sochojil
San Miguel
Uspantán, Quiché

MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SOCHOJIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0081-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/24

 Foto 7: RESTAURACION DE ESTUFA DE LEÑA	 Foto 8: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE AULAS Y SANITARIOS
 Foto 9: INSTALACION DE AZULEJO Y PISO EN SANITARIOS	 Foto 10: INSTALACION DE DEPOSITO DE AGUA
 Foto 11: VISITA DE EVALUADOR EN ESCUELA	 Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON REPRESENTANTE OPF

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
E.O.R.M
Caserio Sochojil
San Miguel
Uspantán, Quiché

MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRAGANTI
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa