



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SOCHOJIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0081-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/24

	
Foto 1: VISITA A ESCUELA REMOZADA	Foto 2: INSTALACION DE LAMINA EN MODULO DE AULAS

	
Foto 3: INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO Y LUMINARIAS	Foto 4: REPARACION E INSTALACION DE VIDRIO EN VENTANERIA DE AULAS

	
Foto 5: INSTALACION DE CANAL DE AGUA EN TECHO DE AULAS	Foto 6: INSTALACION DE TORTA DE CONCRETO EN PARTE TRASERA DE PATIO Y APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
E.O.R.M.
Caserio
Sochojil
San Miguel
Uspantán, Quiché

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SOCHOJIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0081-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/24



Foto 7: INSTALACION DE DEPOSITO DE AGUA EN SANITARIOS




Foto 8: INSTALACION DE GRIFOS NUEVOS EN AREA DE LAVAMANOS



Foto 9: INSTALACION DE INODOROS, LUZ Y AZULEJO EN SANITARIOS



Foto 10: REPARACION DE ESTUFA E INSTALACION DE AZULEJO EN LA MISMA



Foto 11: EVALUADOR EN REVISION DE REMOZAMIENTOS DE ESCUELA



Foto 12: VISITA DE EVALUADOR A ESCUELA

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
EORM
Caserío Sochojil
San Miguel
Usulután, QZ

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRACANTIA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa