


HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD ALEJANDRIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0084-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/07/24
 Foto 1: RECEPCION DE MATERIALES		 Foto 2: INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MODULO DE AULAS	
 Foto 3: EXCAVACION DE FOSA SEPTICA		 Foto 4: REPARACION DE VIDRIOS DETERIORADOS	
 Foto 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE AULAS		 Foto 6: INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA EN AULAS	


Firma y sello del Presidente de la OPF
Comunidad Alejandria
CONSEJO EDUCATIVO
Escuela Oficial
Rural Mixta
Usphantan, Quiché


Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD ALEJANDRIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0084-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/07/24

 Foto 7: FUNDICION DE TORTA DE CONCRETO EN COCINA	 Foto 8: ESTUFA DE LEÑA EN COCINA
 Foto 9: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR EN MODULO DE AULAS	 Foto 10: PINTURA TERMINADA EN MUROS EXTERIORES
 Foto 11: FOTO DE EVALUADOR EN ESCUELA	 Foto 12: VERIFICACION DE MATERIALES EN CAMPO

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
MANUEL ALEJANDRO DIAZ CHOCACANT
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa