

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN PEDRO LOTE 8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0085-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/24

 Foto 1: INICIO DE TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA	 Foto 2: FUNDICION DE LOSA EN PISO DE AULA
 Foto 3: INSTALACION DE VENTANERIA EN MODULO DE AULA	 Foto 4: INICIOS DE TRABAJO DE COCINA
 Foto 5: LEVANTAMIENTO DE ESTUFA DE LEÑA EN COCINA	 Foto 6: FUNDICION DE PISO DE CONCRETO EN COCINA

Firma y Sello del Presidente


MANUEL ALEJANDRO DIAZ HEDRASANTA
 ARQUITECTO
 Colegiado: 6.493
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN PEDRO LOTE 8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0085-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/24

 Foto 7: TRABAJO DE ESTUFA DE LEÑA	 Foto 8: TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR
 Foto 9: TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR Y REPARACION DE VENTANAS	 Foto 10: AULA REMOZADA CON PISO Y PINTURA
 Foto 11: VISITA DE EVALUADOR EN ESCUELA	 Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON REPRESENTANTE OPF



 Firma y sello del representante de la OPF

MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIERREAGNOLI
 ARQUITECTO
 Colegiado: 6,493
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa