

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GRANADA LOTE 9
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0086-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/24
			
Foto 1: RECEPCION DE MATERIALES EN ESCUELA		Foto 2: TRABAJO DE FUNDICION DE CUNETA	
			
Foto 3: INSTALACION DE CANAL DE AGUA EN TECHO		Foto 4: INSTALACION DE AZULEJO EN SANITARIOS	
			
Foto 5: FUNDICION DE PISO DAÑADO EN MODULO DE AULAS		Foto 6: FUNDICION DE PISO DE COCINA	

Firma y sello del Presidente del Comité



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRA SANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GRANADA LOTE 9
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0086-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/24
 Foto 7: TRABAJO DE TECHO DE LAMINA EN COCINA		 Foto 8: FUNDICION DE LOSA DE FOSA SEPTICA	
 Foto 9: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN AULAS		 Foto 10: FOTO DE EVALUADOR EN TRABAJOS DE FOSA	
 Foto 11: EVALUADOR EN VISITA DE ESCUELA		 Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON REPRESENTANTE OPF	

Firma y sello del Presidente del Comité



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALF. JANDRO DIAZ FLORES
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493