




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GRANADA LOTE 9
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0086-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/24
			
Foto 1: VISITA A ESCUELA REMOZADA		Foto 2: TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR	
			
Foto 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE AULAS		Foto 4: INSTALACION DE CANAL DE AGUA EN TECHO DE AULAS	
			
Foto 5: FUNDICION DE CUNETA DE AGUA EN PARTE POSTERIOR DE AULAS		Foto 6: TRABAJOS DE FOSA SEPTICA	

Firma y sello del Presidente del Comité



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PÉREZ SANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GRANADA LOTE 9
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0086-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/24
 Foto 7: INSTALACION DE CUBIERTA DE LAMINA EN AREA DE COCINA		 Foto 8: INSTALACION DE ESTUFA DE LEÑA	
 Foto 9: TRABAJOS DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN SANITARIOS DE ESCUELA		 Foto 10: INSTALACION DE AZULEJO EN SANITARIOS	
 Foto 11: VISITA DE EVALUADOR A ESCUELA		 Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON DIRECTOR DE LA ESCUELA	

Firma y sello del Presidente de la OPI



MANUEL ALVARADO PÉREZ

ARQUITECTO
Colegiado: 6.493

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa