

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAMUTZ ESQUIPULAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0088-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/07/24

 Foto 1: RECEPCION DE MATERIALES EN ESCUELA	 Foto 2: MATERIAL PARA TRABAJOS DE MURO DE CIRCULACION
 Foto 3: INICIOS DE TRABAJO EN MURO DE CIRCULACION	 Foto 4: TRABAJO DE PUERTA DE INGRESO
 Foto 5: APLICACION DE PINTURA EXTERIOR	 Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA EN COCINA

Santa Fe
Firma y Sello del Presidente de EORM
ALDEA
ESQUIPULAS
SAN MIGUEL USPANTAN

MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRA SANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAMUTZ ESQUIPULAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0088-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/07/24



Foto 7: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR EN AULAS



Foto 8: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR DE AULAS



Foto 9: TRABAJOS DE HERRERIA Y PUERTAS DE METAL



Foto 10: COLOCACION DE AZULEJO EN SANITARIO



Foto 11: VISITA DE EVALUADOR A LA ESCUELA



Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON REPRESENTANTE OPF

Firma y sello del Proyectante del Programa

 EORM
 ALDEA
 ESQUIPULAS
 SAMUTZ

MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA
 ARQUITECTO
 Colegiado: 6,493
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa