

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAMUTZ ESQUIPULAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0088-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/07/24

 Foto 1: VISTA A ESCUELA REMOZADA	 Foto 2: TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR EN AULAS
 Foto 3: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A PUERTAS Y VENTANERÍA DE AULAS	 Foto 4: TRABAJOS DE INSTALACION DE CANAL EN TECHO DE AULAS
 Foto 5: TRABAJOS DE LEVANTADO DE MURO DE CIRCULACION	 Foto 6: INSTALACION DE NUEVO PORTON Y REPARACION DE MARCO Y TECHO DE INGRESO

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

[Firma]

COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA SAMUTZ ESQUIPULAS

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

[Firma]

MANUEL ALEJANDRO DÍAZ SILEKASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAMUTZ ESQUIPULAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0088-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/07/24

 Foto 7: TRABAJOS DE TECHO EN AREA DE COCINA	 Foto 8: TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DE COCINA
 Foto 9: TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN SANITARIOS	 Foto 10: INSTALACION DE AZULEJO EN AREA DE SANITARIOS
 Foto 11: VISITA DE EVALUADOR A LA ESCUELA	 Foto 12: VISITA DE EVALUADOR CON DIRECTORA DE ESCUELA

Firma y sello del Presidente de la O.E.M. ALDEA ESQUIPULAS SAMUTZ

MANUEL ALEJANDRO...
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa