

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUMBRE EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0089-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/24
 Foto 1: RECEPCION DE MATERIALES		 Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR	
 Foto 3: PINTURA EN CORREDOR PRINCIPAL		 Foto 4: TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN TECHO	
 Foto 5: TRABAJO DE PINTURA Y PUERTAS		 Foto 6: PINTURA EXTERIOR POSTERIOR	

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUMBRE EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0089-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/24



Foto 7: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR



Foto 8: PINTURA INTERIOR CONCLUIDA



Foto 9: APLICACIÓN DE PISO EN BODEGA



Foto 10: TECHO Y FUNDICION DE TORTA EN COCINA



Foto 11: FOTO DE EVALUADOR EN COCINA



Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON REPRESENTANTE OPF

Firma y sello del Presidente del Comité de Vigilancia


MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRACANTÁ
 ARQUITECTO
 Colegiado: 6,493
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa