

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUMBRE EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0089-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/24
 Foto 1: VISITA A ESCUELA REMOZADA		 Foto 2: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE AULAS	
 Foto 3: INSTALACION DE BAJADA DE AGUA EN TECHO DE AULAS		 Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR	
 Foto 5: INSTALACION DE PISO EN AREA DE BODEGA		 Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA EN AREA DE SANITARIOS	

Firma y sello del Presidente del Comité de Vigilancia



MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRACANTÁ

ARQUITECTO
Colegiado: 6,493

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUMBRE EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0089-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/24
 Foto 7: MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN AREA DE SANITARIOS		 Foto 8: CAMBIO DE CUBIERTA DE LAMINA EN AREA DE COCINA	
 Foto 9: FUNDICION DE TORTA DE CONCRETO EN AREA DE COCINA		 Foto 10: INSTALACION DE ESTUFA DE LEÑA NUEVA EN AREA DE COCINA	
 Foto 11: REVISION DE TRABAJOS DE REMOZAMIENTO POR PARTE DEL EVALUADOR		 Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON REPRESENTANTE OPF DE ESCUELA	

Firma y sello del Representante de la OPM


Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493