

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIERRA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0092-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/24

 Foto 1: VISITA A ESCUELA REMOZADA	 Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL EN ESCUELA
 Foto 3: FUNDICION DE TORTA DE CONCRETO EN CORREDOR DE COCINA	 Foto 4: INSTALACION DE ESTRUCTURA Y LAMINA EN TECHO DE COCINA
 Foto 5: APLICACIÓN DE REPELLO Y PINTURA EXTERIOR	 Foto 6: INSTALACION DE CANAL DE AGUA EN TECHO DE MODULO DE AULAS

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia


Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRACASTA
ARQUITECTO
 Colegiado: 6.493

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIERRA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0092-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/24

 Foto 7: FUNDICION DE BASE DE DEPOSITO E INSTALACION DE DEPOSITO DE AGUA	 Foto 8: INSTALACION DE PILA DE CONCRETO
 Foto 9: TRABAJO DE INSTALACION DE FOSA SEPTICA Y TUBERIA DE AGUA Y DRENAJE PARA SANITARIOS	 Foto 10: INSTALACION DE INODORO Y AZULEJO EN AREA DE SANITARIOS DE ESCUELA
 Foto 11: EVALUADOR EN REVISION DE TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE ESCUELA	 Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON DIRECTORA DE ESCUELA

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

