





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL VERGEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0093-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/07/24
			
Foto 1: VISTA DE LA ESCUELA REMOZADA		Foto 2: TRABAJOS DE TECHO EN MODULO DE AULAS	
			
Foto 3: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A PUERTAS Y VENTANAS DE AULAS		Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR EN AULAS Y BAÑOS	
			
Foto 5: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A PUERTAS DE SANITARIOS DE ESCUELAS		Foto 6: INSTALACION DE TECHO DE LAMINA EN MODULO DE COCINA	


Firma y sello del Presidente del Comité de Aldea El Vergel


MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE


DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL VERGEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0093-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/07/24

	
Foto 7: INSTALACION DE TORTA DE CONCRETO EN AREA DE COCINA	Foto 8: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR EN AULAS

	
Foto 9: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR EN TODAS LAS AREAS DE LA ESCUELA	Foto 10: REVISION DE TRABAJOS DE LA ESCUELA POR PARTE DEL EVALUADOR

	
Foto 11: FOTO DE EVALUADOR EN SU VISITA A LA ESCUELA	Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON DIRECTOR DE LA ESCUELA


Firma y sello del Presidente de Aldea El Vergel


MANUEL ALEJANDRO DIAZ MEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa