

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ARGENTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0095-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/24

 Foto 1: RECEPCIÓN DE MATERIALES	 Foto 2: LAMINAS DE TECHO DE AULAS
 Foto 3: TRABAJOS DE CUNETA EN EL CORREDOR DE AULAS	 Foto 4: FUNDICION DE TORTA DE CONCRETO EN COCINA
 Foto 5: TRABAJOS DE COCINA	 Foto 6: INSTALACION DE LAMINA EN COCINA

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello del Evaluador de campo del Programa

MARULL ALEJANDRO MARULL ARGENTINA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ARGENTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0095-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/24
 Foto 7: MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN AULAS		 Foto 8: REPARACION DE VENTANERIA COMPLETA	
 Foto 9: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR		 Foto 10: INSTALACION DE CANAL EN TECHO DE AULAS	
 Foto 11: FOTO DE EVALUADOR EN ESCUELA		 Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON DIRECTORA	

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493