

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ARGENTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0095-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/07/24
 Foto 1: VISITA A ESCUELA REMOZADA		 Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL EN ESCUELA	
 Foto 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE AULAS Y DIRECCION		 Foto 4: REPARACION E INSTALACION DE VIDRIOS EN MAL ESTADO	
 Foto 5: INSTALACION DE CANAL EN TECHO DEL MODULO DE AULAS		 Foto 6: INSTALACION DE TECHO DE LAMINA EN AREA DE COCINA	

Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ARGENTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0095-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/07/24

 Foto 7: FUNDICION DE TORTA DE CONCRETO EN AREA DE COCINA	 Foto 8: INSTALACION DE ESTUFAS DE LEÑA PARA COCINA
 Foto 9: INSTALACION DE ESTRUCTURA Y LAMINA EN TECHO DE SANITARIOS	 Foto 10: INSTALACION DE INODOROS EN SANITARIOS DE ESCUELA
 Foto 11: REVISION DE TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE ESCUELA POR PARTE DEL EVALUADOR	 Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON DIRECTORA DE ESCUELA

Firma y sello del Presidente del Programa



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado 6.493