

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VENTANA DEL NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0143-43	FECHA:	10/10/2024




Foto No. 1. Modulo 1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de estructura de soporte



Foto 2. Modulo 1 reparación de muro de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---