

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Paternon III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paternon III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0227-43	FECHA:	15 de Julio de 2024






Foto No. 1 MODULO. Sustitución de laminas en mal estado



Reparación de de puertas en mal estado



Colocación de piso ceramico.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

