


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	X	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Quiché				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0609-43				
MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán				
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Saj Racan Chituj				
FECHA:	10/06/2024				
 Foto 1: Sustitución de piso de granito en el corredor.		 Foto 2: Sustitución de piso de granito en aula 5, 6 y 7.			
 Foto 3: Situación piso de torta de concreto a piso de granito en aulas 3 y 4.					
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.					
 Firma y sello del Presidente de la ORE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público			