

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Quiché			☒
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0609-43			
 Foto1: Sustrucción de piso de granito en el corredor.		 Foto 2: Sustrucción de piso de granito en aula 5, 6 y 7.		
 Foto 3: Sustrucción piso de torta de concreto a piso de granito en aulas 3 y 4.		 Foto 4: Sustrucción de piso cemento líquido a piso de granito en aulas 8 y 9.		
 Foto 5: Sustrucción de canal de PVC.				
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.				
 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público		