

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jacubí II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-5500-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: Reparación de muro de block.



Foto 2: Reparación de muro de block.



Foto 3: Reparación de muro de block de la cocina.



Foto 4: Cernido en muro de la cocina.




Foto 5: Sustitución de piso cerámico en aulas.



Foto 6: Reparación de piso de cemento líquido de corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---