

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea LajchimeI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea LajchimeI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-5760-43	FECHA:	24 de Julio de 2024



Fotografía No 1 Cambio de pared de madera por Block



Fotografía No 2 Cambio de techo por lamina Troquelada



Fotografía No 3 sustitución de puerta



Fotografía No 4 sustitución de Canales. (polieton con hornilla y azulejo)




Fotografía No 4 Cambio de pared de madera por block



Fotografía No 5 seguimiento de la pared a un 70%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPR



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público