



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Nuevo Manantial	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Nuevo Manantial
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-5858-43	FECHA:	25 de Julio de 2024



MODULO 1. Foto 1 AULA. Sstitucion de laminas esta en mal estado, sistitucion de tijera y costaneras de madera a metal



MODULO 1. foto 2 Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



MUDULO 1. foto 3 Sustitucion de puerta de madera a metal



MODULO 1. foto 4 Apertura y tallado de van, su ministro e inatacion de ventana ce metal mas vidrio



MODULO 1. foto 5 Sustitcion de panel de solar



MODULO 1. foto 6 sustitucion e instalacion de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

