

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO MANANTIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-5858-43	FECHA:	21/10/2024



Foto 1: Modilo 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal




Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal



Foto 5: Instalación de panel solar




Foto 6: Modulo 2: Sustitución de deposito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	QUICHÉ			☒
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-5858-43			
MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN			
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO MANANTIAL			
FECHA:	21/10/2024			
 Foto 7: Instalación de pila				

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--