



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SEGUNDO CENTRO TIERRA COLORADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0021-43	FECHA:	18 de septiembre de 2024



Foto1: Modulo 1 y 2: Durante el desarrollo de la pintada en las paredes interiores y exteriores



Foto 2: Modulo 1 y 2: Durante la instalación de balcones en ambos modulos.



Foto 3: Modulo 3: Durante el proceso de la instalacion y repación de las puertas de los sanitarios.




Foto 4: Modulo 1 y 2: Durante la intalación de los cables de la Electricidad.



Foto 5: Modulo 5: Durante la instalación del techado.



Foto 6: Durante el proceso de la construcción del canal de agua fluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

F. J. J.

Firma y sello del Presidente de la DCE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

