

SITUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío 2do. Centro Parraxtut, Aldea Parraxtut
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0030-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: Modulo 1: Sustitución de lamina troquelada



Foto 2: Modulo 1: Sustitución de capote de lamina troquelada



Foto 3: Modulo 1: Sustitución de estructura de metal



Foto 4: Modulo 1: Apertura de ventana y tallado con balcon




Foto 5: Modulo 1: Sustitución de ventana, balcon y puerta



Foto 6: Modulo 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



