

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío 2do. Centro Parraxtut, Aldea Parraxtut
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0030-43	FECHA:	9/09/2024




Foto 1: Modulo 1: Sustitución de lámina troquelada




Foto 2: Modulo 1: Sustitución de capote de lámina troquelada



Foto 3: Modulo 1: Sustitución de estructura de metal



Foto 4: Modulo 1: Apertura de ventana y tallado con balcón



Foto 5: Modulo 1: Sustitución de ventana, balcón y puerta



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público