

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Pacamon	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pacamon, Sacapulas, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0032-43	FECHA:	9 de agosto de 2024



Foto1: El sanitario 1 se encuentra en malas condiciones y ya no funciona



Foto 2: El sanitario 2 también se encuentra en malas condiciones y el pavimento se lleno de tierra por las lluvias



Foto 3: La estructura (pared) de los sanitarios se encuentran deterioradas



Foto 4: : La estructura (pared) de los sanitarios se encuentran deterioradas



Foto 5: Muro de contención, necesita reparación



Foto 6: Se necesita terminar la pavimentación del corredor para evitar accidentes hacia los niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

E.O.R.M.
Caserio Pacamon
Sacapulas, Quiché

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA PRIMARIA
CASERIO PACAMON
DIRECCION
SACAPULAS, QUICHE