

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Caserío Pacamón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacamón, Sacapulas, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0032-43	FECHA:	09 de Octubre del 2024



Foto 1: Los sanitarios en plena construcción



Foto 2: Los sanitarios en proceso de construcción



Foto 3: Muro de contención en proceso de reparación



Foto 4: Muro de contención durante la fase intermedia.



Foto 5: El pavimento del corredor del establecimiento.



Foto 6: Durante la pavimentación en el patio del establecimiento fue un proceso satisfactorio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

