



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0043-45	FECHA:	19/09/2024



Foto 1: Muro Perimetral sustitución de portón de metal de ingreso.



Foto 2: Muro Perimetral Suministro e instalación de cerramiento del muro perimetral con electronomalla.



Foto 3: Cancha. Reparación de plancha de concreto



Foto 4: Estructura de techo de dirección. 1) Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzin 26. 2) Sustitución de estructura de madera por metal.




Foto 5: Sustitución de puertas de metal de baños



Foto 6: Área exterior Suministro e instalación de barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualiza el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO	☐	DURANTE	☒	POSTERIOR	☐
DEPARTAMENTO:	QUICHE			MUNICIPIO:	SACAPULAS		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA			DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN SEBASTIAN		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0043-45			FECHA:	19/09/2024		
							
Foto7: Área exterior Reparación de gradas de concreto.							
							
Foto 3:		Foto 4:					
							
Foto 5:		Foto 6:					
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.							
