



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0043-45	FECHA:	19/09/2024



Foto 1: Muro Perimetral sustitución de portón de metal de ingreso.



Foto 2: Muro Perimetral Suministro e instalación de cerramiento del muro perimetral con electronomalla.



Foto 3: Cancha. Reparación de plancha de concreto




Foto 4: Estructura de techo de dirección. 1) Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzin 26. 2) Sustitución de estructura de madera por metal.




Foto 5: Sustitución de puertas de metal de baños



Foto 6: Área exterior Suministro e instalación de barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO		DURANTE		POSTERIOR	X
DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:		SACAPULAS			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:		BARRIO SAN SEBASTIAN			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0043-45	FECHA:		19/09/2024			



Foto7: Área exterior Reparación de gradas de concreto.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COP





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

