

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Xecorral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0055-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: Reparación de pañuelos




Foto 2: instalación de unidades de luz (cableado, focos)



Foto 3: Suministro e instalación de balcones



Foto 4: Pinturas en muros interiores



Foto 5: Pinturas en muros exteriores




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Familiar
Caserio Xecorral
Aldea Parraxtut
Sacapulas, Quiché

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO XECORRAL
ALDEA PARRAXTUT
SACAPULAS, QUICHÉ