



Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DÉFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                            |                                |                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                                     | MUNICIPIO:                     | SACAPULAS                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO PANIMÁ | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO PANIMÁ                        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-16-0662-43                              | FECHA:                         | DEL 21 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2024 |



Foto 1: Llegado de materiales de remozamiento.



Módulo 2

Foto 2: Sustitución de lamina, sustitución de chapas y mantenimiento de estructura.



Módulo 3

Foto 3: Suministro de balcones de metal, sustitución de chapas.



Módulo 4

Foto 4: Arreglando tubería de drenaje de baños



Módulo 5

Foto 5: Instalando piso ceramico e inodoros en baños de hombres.



Módulo 6

Foto 6: Instalando piso ceramico e inodoros en baños de mujeres

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Firma*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*Firma*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

