

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jocote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0664-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 7: Módulo 1. Mantenimiento a baranda



Foto 8: Módulo 1. Mantenimiento de la baranda



Foto 9: Módulo 1. Instalación de inodoros para niños



Foto 10: Módulo 1. Instalación de inodoros para niñas




Foto 11: Módulo 3. Mantenimiento estufa rural



Foto 12: Módulo 3. Azulejo en cocina rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jocote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0664-43	FECHA:	26/08/2024



Foto1: Modulo 3. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Modulo 3. Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 3: Modulo 2. Instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Modulo 2. Instalación de estructura portante de metal



Foto 5: Modulo 2.Mantenimiento a porton de metal




Foto 6: Modulo 1. Instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro de Mejoramiento Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jocote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0664-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 13: Modulo 3. Azulejo en cocina




Foto 14: Modulo 3. Azulejo en cocina



Foto 14: Modulo 3. Mantenimiento a estufa rural



Foto 15: Modulo 3. Azulejo en cocina





Foto 16: Modulo 3. Instalación de estructura portante de metal



Foto 17: Modulo 3. Instalación de estructura portante de metal


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jocote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0664-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 18. Modulo 3. Instalación lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 19. Sustitución de lámparas de tubo, por lámparas LED



Foto 20. Modulo 3. Vista frontal de la instalación de la lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 21. Modulo 2. Vista frontal de la instalación de la lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 22. Modulo 2. Vista frontal de la instalación de la lámina troquelada aluzinc calibre 26





Foto 22: Pozo Artesanal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jocote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0664-43	FECHA:	



Foto 23: Pozo Artesanal. Instalacion de nueva bomba sumergible para abastecer agua para los sanitarios y agua para los alimentos




Foto 24: Pozo Artesanal, Artefacto funcionando de forma eficiente



Foto 25: Pozo Artesanal



Foto 26: Modulo 3. Sustitución de lamparas de tubo por lamparas LED



Foto 27 : Modulo 3. Instalación de unidades de luz (Incluye interruptor, ducto y cable electrico)






Foto 28: Modulo 3. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Rural Mixta Aldea El Jocote Sacapulas, Quiché





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jocote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0664-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 29 : Modulo 3. Cambio de techo duralita por lamina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 30 : Modulo 3 Cambio de material portante por costaneras



Foto 31 : Modulo 3. Rendición de cuentas ante los padres de familia



Foto 32: Modulo 3. Entrega de proyecto de remosamiento a la comunidad educativa




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

