

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Sacacotz'ij
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0666-43	FECHA:	20 de septiembre de 2024



Foto 1 Módulo 1: Sustrución de lamina de duralita por lámina troquelada, costanera y canaletas fluviales



Foto 2 Módulo 1: Reparación de ventanas de metal y instalacion de balcones



Foto 3 Módulo 1: Sustrución de las puertas




Foto 4 Módulo 1: Suministro e instalación de energia eléctrica



Foto 5 Módulo 1: Sustrución de un lavamano por una pila de dos lavaderos



Foto 6 Módulo 1: Cambio de plancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Sacacotzij
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0666-43	FECHA:	20 de septiembre de 2024



Foto 7 Módulo 1: Cambio de chimenea de metal por uno de concreto



Foto 8 Módulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo

