

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guantajau
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0667-43	FECHA:	20 de junio de 2024



Módulo 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada alucin calibre 26



Módulo 1: Suministro e instalación de balcones



Módulo 1: sustitución de chapa



Módulo 1: Sustitución de toma corriente doble



Módulo 2: Reparación de muro de block



Módulo 2: sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Josep Leon P

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guantajau
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0667-43	FECHA:	20 de junio de 2024



Módulo 3: Sustitución e instalación de balcones



Módulo 3: Sustitución de lámpara tipo Led



Reparación de plancha de torta de concreto de patio

Módulo 1:

Módulo 1:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose De leon Pu

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

