

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché                      | MUNICIPIO:                     | Sacapuals               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Esucela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Tierra Caliente |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-16-0674-43               | FECHA:                         | 2/10/2024               |



Foto 7: Modulo 3 Sustitucion de puerta



Foto 8: Modulo 3 Mantenimiento de balcon de metal



Foto 9, Pintura general Pintura de muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Mutt*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

