



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0674-43	FECHA:	2/10/2024




Foto1: Modulo 1 Cambio de laminas duralita por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Modulo 1 Sustitucion de cableado, Sustitucion de focos ahorradores , sustitucion de plafoneras y mantenimiento de costaneras



Foto 3: Modulo 1 Sustitucion de tomarriente



Foto 4: Modulo 1 Sustitucion de vidrios



Foto 5: Modulo 1 Sustitucion de puertas



Foto 6: Modulo 2 Suministro e instalacion de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mutt

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

