

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapuals
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0674-43	FECHA:	25/11/2024



Foto7: Modulo 3 Sustitucion de puerta




Foto 8: Modulo 3 Mantenimiento de balcon de metal



Foto 9, Pintura general Pintura de muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas al momento de agregarlas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---