

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIBUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0683-43	FECHA:	6/06/2024



Foto 1 Módulo 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2 Modulo 1 : mantenimiento a estructura de puerta lijado, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura




Foto 3 Módulo 1: Sustrucción de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4 Módulo1 : Reparación de tapaderas de cajas



Foto 5 Módulo 1: Sustrucción inodoro



Foto 6 Módulo 2: Sustrucción e instalación de puerta en módulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Diego Luis Tóin

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIBUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0683-43	FECHA:	6/06/2024



Foto 7 Módulo 2: Sustrucción en suministro de balcones de metal.



Foto 8 Módulo 3: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 9 Módulo 4: Sustrucción de estufa rural (completa) chimenea de concreto.



Foto 10 Módulo 5: Sustitución inodoro



Foto 11 Módulo 6: Sustrucción e instalación de balcon de hierro en ventana y Sustitución de barandas de metal.




Foto 12 Módulo 6: Mantenimiento de gradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Diego Lugo</i> Firma y sello del Presidente de la OCA	<i>Efraim</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIBUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0683-43	FECHA:	6/06/2024



Foto 13 Módulo 7: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 14 Módulo 7: Mantenimiento a porton de Metal.

Módulo :

Módulo :

Módulo :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

