



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Colorada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0924-43	FECHA:	29 de agosto 2024



Foto 1: Módulo 1: Sustitución de Piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 2: Módulo 1: Sustitución de chimenea de metal.



Foto 3: Módulo 2: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 4: Módulo 2: Sustitución de inodoros.



Foto 5: Módulo 2: Sustitución de pila de concreto dos lavaderos.




Foto 6: Módulo 2: Mantenimiento de estructura de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Chis40 bac/ ca 5420

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Colorada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0924-43	FECHA:	29 de agosto 2024



Foto 7: Muro perimetral: Reparación de muro de contención



Foto 8: Pintura general : Pintura de muros interior y exterior.



Foto 9: Patio: Reparación de plancha de concreto de patio




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cristobal castro u

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

