



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Palemop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-3425-43	FECHA:	18 de septiembre de 2024



Foto 1: Modulo 1 Cambio de láminas y mantenimiento de costaneras.



Foto 2: Modulo 2 Sustitucion de vidrios e instalación de balcones.



Foto 3: Patio Reparación de patio de concreto.



Foto 4. Modulo 3 Fabricación e instalación de puertas de metal.



Foto 5: Modulo 3 Sustitución de inodoro y pila.



Foto 6: Pintura General Sustitución de pintura parte exterior e interior del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

