



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0003-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/07/24
			
Foto 1: VISTA AEREA DE ESCUELA REMOZADA		Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR	
			
Foto 3: INSTALACION DE TECHO EN AREA DE COCINA		Foto 4: INSTALACION DE TECHO EN AREA DE AULAS	
			
Foto 5: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR EN MODULO DE AULAS		Foto 6: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y CAMBIO DE CHAPAS EN AULAS Y DIRECCION	

Firma y sello del Presidente del COPF




Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado N.º 493

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0003-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/07/24
 Foto 7: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR EN MODULO DE BAÑOS		 Foto 8: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE SANITARIOS	
 Foto 9: TRABAJOS DE CANALES DE TECHOS EN AREAS COLINDANTES		 Foto 10: VISTA LATERAL GENERAL DE ESCUELA	
 Foto 11: EVALUADOR EN VERIFICACION DE TRABAJOS DE REMOZAMIENTO		 Foto 12: VISITA DE EVALUADOR A ESCUELA	

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado 6.493