


HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUCUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0005-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/07/24
 Foto 1: RECEPCION DE MATERIALES EN ESCUELA		 Foto 2: TRABAJOS DE NIVELACION PARA FUNDICION DE TORTA	
 Foto 3: FUNDICION DE TORTA DE CONCRETO EN INGRESO		 Foto 4: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE SANITARIOS	
 Foto 5: PROCESO DE PINTADO DE PUERTAS DE AULAS		 Foto 6: INSTALACION DE RAMALES DE AGUA EN LAVAMANOS DE SANITARIOS	


CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
 CASERIO CUCUL
 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHÉ

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRACANTIA
 ARQUITECTO
 Colegiado: 6,493
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUCUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0005-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/07/24

Foto 1: RECEPCION DE MATERIALES EN ESCUELA	Foto 2: TRABAJOS DE NIVELACION PARA FUNDICION DE TORTA
Foto 9: REPARACION DE VENTANERIA EN MAL ESTADO	Foto 10: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR EN COCINA
Foto 10: VISITA DE EVALUADOR EN ESCUELA	Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON REPRESENTANTE OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
 CASERIO CUCUL, SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHÉ

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
 ARQUITECTO
 Colegiado: 6,493
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa