

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XETEMABAJ SEGUNDO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/07/24

 Foto 1: RECEPCION DE MATERIALES	 Foto 2: INSTALACION DE KIT DE TANQUE DE SANITARIOS
 Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR	 Foto 4: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE SANITARIOS Y AULAS
 Foto 5: REEMPLAZO DE TUBERIA DE BAJADA DE AGUA	 Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PEDRAZANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO: EL QUICHÉ	MUNICIPIO: SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CASERIO XETEMABAJ SEGUNDO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 14-17-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 12/07/24

 Foto 7: REMOZAMIENTO DE LOSA DE SANITARIOS	 Foto 8: REPARACION Y CONEXIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAVAMANOS
 Foto 9: APLICACION DE PINTURA EN SANITARIOS	 Foto 10: INSTALACION DE BALCONES
 Foto 11: VISITA DE EVALUADOR EN ESCUELA	 Foto 12: EVALUADOR EN REVISION DE TRABAJOS

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa