

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS CUEVAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0694-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/07/24
			
Foto 1: RECEPCION DE MATERIALES		Foto 2: INICIOS DE TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR	
			
Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR		Foto 4: AVANCES EN APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR	
			
Foto 5: REPARACION DE VENTANERIA EN MAL ESTADO		Foto 6: INSTALACION DE BALCONES EN VENTANERIA	

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DIAZ GUERRA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS CUEVAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0694-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/07/24

 Foto 7: NIVELACION DE AREA PARA FUNDICION DE PISO	 Foto 8: FUNDICION DE TORTA DE CONCRETO EN AREA DE PATIO
 Foto 9: MANTENIMIENTO A PUERTAS	 Foto 10: PINTURA Y TRABAJOS DE HERRERIA EN SANITARIOS
 Foto 11: VISITA DE EVALUADOR EN ESCUELA	 Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON REPRESENTANTE OPF

Firma y sello del Presidente del OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DÍAZ FERRER SANTANA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493