

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS CUEVAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0694-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/24

 Foto 1: VISITA A ESCUELA REMOZADA	 Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR
 Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR DE AULAS	 Foto 4: COLOCACION DE CANAL DE AGUA EN TECHO DE MODULO DE AULAS
 Foto 5: INSTALACION DE BALCONES EN VENTANERIA DE AULAS	 Foto 6: FUNDICION DE TORTA DE CONCRETO EN PATIO CENTRAL DE ESCUELA

Firma y sello del Presidente del OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DIAZ MEDRASA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS CUEVAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0694-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/24




Foto 7: INSTALACION DE CHORROS DE AGUA EN DEPOSITO




Foto 8: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE SANITARIOS



Foto 9: REMOZAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA



Foto 10: INSTALACION DE KIT DE TANQUE Y AZULEJO EN SANITARIOS



Foto 11: EVALUADOR EN REVISION DE TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE ESCUELA



Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON DIRECTOR DE ESCUELA

Firma y sello del Presidente del Comité



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRANTIA
ARQUITECTO
Colegiado 6.493