

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Bartolomé Jocotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Chocorral	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chocorral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0933-43	FECHA:	14/10/2024



Foto1: Limpieza y pintado de pared



Foto 2: Sustitución de laminas por lamina troquelada Aluzinc



Foto 3: Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de capote de lamina por lamina troquelada

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jesus Ruvivez Ram

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

