


HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SINCHAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-3800-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/24
 Foto 1: VISITA A ESCUELA REMOZADA		 Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR EN MODULO	
 Foto 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE AULAS		 Foto 4: INSTALACION DE ESTRUCTURA Y TECHO DE LAMINA GENERAL DE MODULO	
 Foto 5: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR GENERAL		 Foto 6: INSTALACION Y CAMBIO DE VIDRIOS EN MAL ESTADO DE VENTANERIA	

Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa


HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SINCHAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-3800-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/24
 Foto 7: REMOZAMIENTO DE MINGITORIOS DE LA ESCUELA		 Foto 8: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR DE SANITARIOS Y REMOZAMIENTO DE CENEFA	
 Foto 9: TRABAJO DE PAÑUELOS, RESANE E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE SANITARIOS		 Foto 10: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE SANITARIOS	
 Foto 11: VISITA DE EVALUADOR A ESCUELA		 Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON DIRECTORA DE LA ESCUELA	

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

 CASERIO SINCHAJ
 SAN BARTOLOME JOC. QUICHÉ

MANUEL ALEJANDRO DÍAZ HEDRAGASANTA
 ARQUITECTO
 Colegiado: 6.493
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa