

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA HACIENDA SEGUNDO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-4095-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/07/24

 Foto 1: RECEPCION DE MATERIALES	 Foto 2: REPARACION DE VENTANAS EN MAL ESTADO
 Foto 3: TRABAJOS DE NIVELACION EN PISO DE COCINA	 Foto 4: FUNDICION DE TORTA DE CONCRETO
 Foto 5: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR	 Foto 6: PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DE AULAS

Firma y sello del Presidente del Comité de Vigilancia

 MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIERRA
 ARQUITECTO
 Colegiado: 6.493

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

 MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIERRA
 ARQUITECTO
 Colegiado: 6.493



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA HACIENDA SEGUNDO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-4095-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/07/24
			
Foto 7: APLICACIÓN DE PINTURA EN PARTE POSTERIOR		Foto 8: TRABAJOS DE REMOZAMIENTO EN TANQUE DE AGUA	
			
Foto 9: INSTALACION DE CHORROS EN TANQUE DE AGUA		Foto 10: TRABAJOS DE INSTALACION DE BALCONES DE VENTANAS	
			
Foto 11: VISITA DE EVALUADOR EN ESCUELA		Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON REPRESENTANTE OPF	

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493