


HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA HACIENDA SEGUNDO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-4095-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/07/24

 Foto 1: VISTA DE ESCUELA REMOZADA	 Foto 2: TRABAJOS DE CANAL DE TECHO DE MODULO DE AULAS
 Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR DE ESCUELA	 Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR EN AULAS
 Foto 5: REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA DE LA ESCUELA	 Foto 6: INSTALACION DE GRIFOS DE DEPOSITO DE AGUA

Firma y sello del Prestador de Servicios


Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

ARQUITECTO
Colegiado: 6,493

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA HACIENDA SEGUNDO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-4095-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/07/24

 Foto 7: INSTALACION DE BALCONES EN VENTANERIA DE AULAS	 Foto 8: REPARACION E INSTALACION DE VIDRIOS EN QUEBRADOS
 Foto 9: FUNDICION DE TORTA DE CONCRETO EN AREA DE COCINA	 Foto 10: INSTALACION DE TECHO DE LAMINA Y ESTRUCTURA EN AREA DE COCINA
 Foto 11: REVISION DE TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE PARTE DEL EVALUADOR	 Foto 12: VISITA DE EVALUADOR A ESCUELA

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo de la Escuela



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALVARO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493

