

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL TABLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-0014-43	FECHA:	31/10/2024



Foto 1: PATIO: REPARACIÓN DE TORTA



Foto 2: MÓDULO I. SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 3: MÓDULO I. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL



Foto 4: MÓDULO I. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA (LIJADO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)




Foto 5: MÓDULO II. SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS



Foto 6: MÓDULO II. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO (PLANCHA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---